



## **VW Passat 3B5 fabricados a partir de 1997**

### **La lámpara de control del airbag permanece encendida**

Si en estos vehículos se observa que la lámpara de control del airbag permanece encendida, la causa puede radicar en una conexión de enchufe mal encajada.

Este fallo afecta al contacto en el anillo rozante del airbag (resorte de espiral) del volante, así como a los contactos en los airbags laterales. Los contactos mal encajados producen resistencias de contacto que hacen que se encienda la lámpara de control del airbag.

Si se ven afectados los contactos de los airbags laterales, es posible que se almacene el aviso de fallo "Resistencia demasiado pequeña" en la unidad de control del airbag.

**Boletín informativo**