



BMW E 34 **año de fabricación 09/1995 – 02/1996** **con Check-Control**

Aviso de fallo esporádico "Luz de cruce" o "Luz de la matrícula" en el Check-Control.

Si en estos vehículos se observa que esporádicamente aparecen en el Check-Control los avisos de fallo "Luz de cruce" o "Luz de la matrícula" sin que exista fallo alguno, la causa puede radicar en los reguladores del alcance luminoso. Para corregir este fallo, es preciso sustituir los reguladores del alcance luminoso en los vehículos fabricados durante el periodo de fabricación mencionado.

Nota:

No es necesario sustituir los reguladores del alcance luminoso que estén provistos de un punto blanco. En este caso, la causa del fallo es otra.

Número de pieza Hella para los reguladores del alcance luminoso:

6NM 004 375-311

Boletín