



BMW Serie 7 (E 38) Todos los modelos

El Check-Control indica “Comprobar luz de freno”

Si en estos vehículos se observa que el Check-Control muestra permanentemente el mensaje “Comprobar luz de freno”, puede que la causa radique en una placa de circuitos impresos defectuosa en los pilotos traseros. En este caso, la placa de circuitos impresos presenta los puntos de contacto de los portalámparas de la luz de freno chamuscados. Este defecto es reconocible por las evidentes huellas de fusión.

En este caso se producen fallos de contacto que son detectados por el Check-Control.

Para subsanar este fallo se debe sustituir el piloto trasero defectuoso al completo por uno nuevo, con la placa de circuitos impresos modificada.