



## **Citroën**

### **C2 / C3 / C3 Pluriel**

**Fecha de fabricación: 10/2006 – 03/2008**

#### **Falla la iluminación delantera**

En los vehículos arriba mencionados se detecta un fallo en un faro delantero.

La causa de esta problemática localizada en la instalación de iluminación puede deberse a un fallo del software de la unidad de control.

Es posible que la unidad de control no reconozca la posición del interruptor y esto provoque un avería en la iluminación frontal.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

En un taller especializado puede realizarse una actualización del software de los vehículos afectados para solucionar la problemática descrita.