



Ford

Focus

Todos los modelos fabricados entre 1999 y 2001

El interruptor del intermitente no regresa automáticamente a su posición inicial.

Si en estos vehículos se detecta que el interruptor del intermitente no regresa a su posición inicial automáticamente tras la intermitencia, la causa podría ser que la leva de retorno del resorte de espiral del airbag esté rota. Para corregir este fallo, se deberá sustituir el resorte de espiral y montar una arandela distanciadora.