



VW Golf, Bora, Passat Año de fabricación 1999 con alarma antirrobo y vigilancia del habitáculo

Las luces interiores emiten una luz débil

Si, tras cerrar estos vehículos, se abre el maletero al cabo de poco tiempo (aprox. 30 segundos), las luces interiores pueden empezar a emitir una luz débil. Este fallo se debe a corrientes inversas. Al cabo de aprox. 70 minutos, las luces interiores volverán a apagarse. Para solucionar este fallo, en la luz interior delantera deberá montarse un cable de adaptación con un diodo que evite la corriente inversa. Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar la luz interior delantera.
- Extraer el conector de la luz interior y conectar el cable de adaptación entre la luz interior y el conector.
- Volver a montar la luz interior y comprobar que funciona correctamente.