



Honda Civic Fabricados desde 02/2001 hasta 12/2006 Todos los modelos

Ruidos procedentes de los faros

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un fallo del servomotor que regula el alcance de los faros. Si hay un fallo en este motor, se puede detectar por un zumbido con el encendido conectado. En algunos casos se podrían oír crujidos, tableteos o ruidos parecidos a los de una carraca. En tales casos es imprescindible cambiar el servomotor lo antes posible.