



Mercedes-Benz Clase E (W210) A partir del 01.10.1997

Fallo de las lámparas

Si se detectase el fallo mencionado, la causa podría radicar en el cableado que lleva al módulo de luces. El fabricante ofrece un juego de reparación especial.

En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Desconectar la iluminación y el encendido.
- Desmontar la caja del filtro del aire.
- Desmontar el depósito del agua de lavado.
- Desmontar la cubierta del faro en ambos lados.
- Soltar el mazo de cables de los faros.
- Sustituir las lámparas H7 (incluidas en el juego).
- Desencastrar y extraer los portalámparas de las luces de posición.
- Extraer las lámparas de los portalámparas.
- Separar del cable los portalámparas de las luces de posición desencastrando las pestañas fijación.
- Conectar el portalámparas nuevo con el cable.
- Insertar las lámparas nuevas (incluidas en el juego) en los portalámparas y, a continuación, instalar y encastrar de nuevo los portalámparas en el faro.
- Conectar el cable adaptador con el mazo de cables del faro y después conectarlo al faro.
- Montar de nuevo las piezas en el orden inverso al desmontaje.
- Comprobar el correcto funcionamiento.