



Mercedes W124, W129, W140, W202 Con faro diurno de serie

El faro diurno no se desconecta

Si en los vehículos arriba indicados el faro diurno no se desconecta tras apagar el motor, la causa puede radicar en una unidad de control del faro diurno defectuosa.

Este fallo afecta, sobre todo, a los vehículos con los siguientes números de chasis:

WDB 124 XXX X C de 179243 a 187935

WDB 124 XXX X F de 303037 a 304985

WDB 129 XXX X F de 109653 a 110888

WDB 140 XXX X A de 221306 a 225967

WDB 202 XXX X F de 149781 a 161884