



## **ALFA ROMEO 147**

### **Tous modèles**

#### **Affichage erroné de la jauge du réservoir de carburant**

**Problème :**

Affichage erroné de l'indicateur de jauge de carburant.

**Cause :**

Le réservoir de carburant est rempli alors que le contact est mis.

La commande de système du capteur de réservoir envoie alors des informations erronées.

Aucun composant n'a besoin d'être remplacé.

**Résolution du problème :**

Remplir le réservoir du véhicule uniquement avec le contact coupé.

**Remarque :**

Ceci n'est pas mentionné dans le manuel du véhicule, mais est rajoutée par le constructeur.