



ALFA ROMEO

147

à partir de 2001

Tous modèles avec moteur essence (Sauf version GTA)

Le voyant moteur s'allume

Problème et cause:

En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, de l'eau dans les gaines (passages) des bobines d'allumage peut être en cause. En cas de fortes projections d'eau dans le compartiment moteur, après de longs trajets sous la pluie par exemple ou après être passé rapidement dans une assez grande flaque d'eau, il est possible que de l'eau pénètre sous le couvercle de la culasse et s'écoule dans les gaines des bobines d'allumage du 1er et 2ème cylindre (cf. photo).



Si l'eau monte jusqu'aux connecteurs des bougies, il se produit des étincelles, ce qui peut provoquer des ratés à l'allumage.



Résolution du problème:

Dans ce cas, déposer les connecteurs des bougies et les bobines d'allumage et sécher les gaines à l'air comprimé.