



ALFA ROMEO Spider de 2001 à 2003

Le voyant airbag s'allume

Problème et cause:

En cas de réclamation en raison du problème ci-dessus, les connexions enfichables des prétensionneurs peuvent être en cause. Les résistances de contact dans les connexions multiples des prétensionneurs sont trop élevées. Lors des changements de position du siège la connexion enfichable est soumise à une traction. A cause d'un mauvais positionnement et de la fixation imparfaite du faisceau de câbles la connexion enfichable se détache et le contact électrique est interrompu.

Résolution du problème:

Comme il s'agit du système d'airbag, respecter les consignes de sécurité en vigueur.

Dans ce cas, procéder comme suit pour les deux sièges:

- Couper le contact.
- Contrôler l'état du connecteur (contacts) et le réparer si nécessaire.
- Fixer le faisceau et le connecteur multiple à l'armature du siège à l'aide d'attaches câbles de façon à ce que la connexion enfichable ne puisse plus se débrancher.
- Effacer ensuite la mémoire des défauts.