



AUDI **A4 (8D, B5)** **Jusqu'à janvier 1999** **Moteur : AHL**

Génération de bruits à l'avant côté droit

Problème :

Des bruits de gargouillement se font entendre côté avant droit du véhicule.

Cause :

La conduite de ventilation du réservoir à charbon actif peut être en cause. La conduite d'aération, qui tombe à l'air libre par rapport au plancher du véhicule, forme un arc. De l'eau de condensation peut s'y accumuler. En marche, il se peut que l'aspiration d'air frais conduise aux bruits décrits.

Résolution du problème :

Déposer la garniture de passage de roue AVD. Au point le plus bas de l'arc formé par la conduite désormais visible, percer un trou avec un foret de 3 mm de manière à ce que l'eau accumulée puisse s'échapper par le bas.