Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

15 septembre 2003

AUDI A6 depuis 1997 A4 depuis 2001

L'ouverture/fermeture impulsion par des vitres n'est plus opérationnelle suite à un débranchement momentané de la batterie.

avoir débranché **Après** puis rebranché la batterie. l'ouverture/fermeture par impulsion des vitres est hors service. Il faut ré-initialiser la fonction.

Pour cela, procéder comme suit :

- Mettre la clé de contact en position 1.
- Faire monter la vitre jusqu'en bout de course en utilisant l'interrupteur (voir figure).
- Relâcher l'interrupteur et relever le encore une fois pendant 1 seconde.

Répéter cette procédure sur les autres vitres électriques.



Interrupteur d'ouverture et fermeture des vitres (Audi A4)



