



## **AUDI A4** **de 1994 à 2001** **Dysfonctionnement de la serrure du hayon**

### **Problème :**

Dysfonctionnement de la serrure du hayon.

### **Cause :**

Le joint en mousse du bouton-poussoir (verrouillage du hayon) peut être en cause. Une force de pression insuffisante du joint en mousse conduit à l'infiltration d'eau au niveau du passage réservé au câblage du bouton-poussoir. L'infiltration d'humidité provoque une corrosion sur les contacts à fiches du bouton-poussoir. Ceci conduit à des dysfonctionnements, comme par exemple un déverrouillage automatique du hayon ou l'impossibilité d'ouvrir le hayon avec le bouton-poussoir.

### **Résolution du problème :**

Coller un joint supplémentaire sur le joint existant déjà. Il peut être obtenu auprès le constructeur. Ceci permet d'augmenter la force de pression et de garantir ainsi l'étanchéité.

Contrôler tout d'abord les contacts à fiches du bouton-poussoir. Remplacer les contacts s'ils présentent de la corrosion. L'utilisation de manchons de soudage CWT (référence Hella 8KW 744 888-003) est ici recommandée. Un kit de réparation est également proposé par le constructeur. Remplacer également les 4 caoutchoucs micro cellulaires au niveau de la poignée. Après la réparation, contrôler le bon fonctionnement du bouton-poussoir.