## Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 26 Avril 2007 1-2

# AUDI A4 avec moteur essence 2,0 I Identification moteur ALT

Le moteur ne démarre pas ou cale, le voyant moteur est allumé, la batterie est déchargée.

### Problème:

Le moteur cale ou ne démarre pas, le voyant moteur s'allume ou bien la batterie se décharge.

### Cause:

Un relais de gestion moteur défectueux peut être en cause.

### Résolution du problème:

Pour procéder au diagnostic des défauts, lire également la mémoire des défauts du calculateur moteur. Si le relais de gestion moteur est en cause, les codes défaut suivants peuvent être enregistrés:

P1517 □ Relais de gestion moteur, dysfonctionnement du circuit électrique

P0685  $\square$  Relais d'alimentation calculateur moteur, circuit ouvert

P0688 □ Relais de gestion moteur, court-circuit B+ Si ces codes défauts sont enregistrés dans le calculateur moteur, remplacer le relais de gestion moteur pour éliminer les défauts. Effacer la mémoire des défauts et réaliser un contrôle fonctionnel.

# 



# Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	26 Avril 2007	2-2
-------------------------------------	---------------	-----

### Remarque:

Le relais de gestion moteur se trouve dans la boîte électronique, dans le réservoir d'eau à gauche sous le parebrise. C'est un relais noir à l'emplacement 3.

