



AUDI **tous modèles à partir de 2002** **avec dispositif d'alarme antivol**

Déclenchement de l'alarme après ouverture manuelle de la porte du conducteur.

Problème :

L'alarme se déclenche après avoir ouvert manuellement la porte du véhicule.

Cause :

Un dispositif de protection antivol additionnel peut être en cause. En cas de tentative d'ouverture de la porte du conducteur, seule la porte du conducteur s'ouvre. Tous les autres ouvrants restent verrouillés. Si le contact n'est pas mis dans les 15 secondes qui suivent l'ouverture de la porte, l'alarme se déclenche.

Résolution du problème :

En mettant le contact dans les 15 secondes qui suivent l'ouverture de la porte du conducteur, tous les autres ouvrants se déverrouillent. Ceci désactive également le dispositif d'alarme antivol.

Cette fonction additionnelle est intégrée à tous les véhicules AUDI à compter de 2002.