



AUDI **de 1997 à 2003**

Sautillement ou crépitement lors de la lecture de CD original.

Problème :

Sautillements ou crépitements perceptibles lors de la lecture de CD original.

Cause :

Ceci peut avoir un lien avec la protection contre le piratage. Depuis 2002, de plus en plus de fabricants de CD mettent sur le marché des CD avec une protection contre le piratage. La protection contre le piratage déroge à la norme de l'industrie des CD musicaux de 1982 ("Livre Rouge"). Plus un lecteur CD est réglé avec précision sur cette norme, plus les chances de voir les problèmes ci-dessus se produire lors de la lecture de CD original sont importantes. Les sautilllements ou les crépitements apparaissent après quelques secondes de lecture, durant une chanson.

Résolution du problème :

Essayer de lire un CD sans protection contre le piratage. Si cela est possible, expliquer au client que le lecteur CD remplit toutes les normes techniques et qu'il n'est pas à l'origine du problème. En raison de restitutions massives des CD dotés d'une protection contre le piratage, cette protection a de nouveau été supprimée comme par exemple en Grande-Bretagne. Il est certain que le problème décrit ci-dessus peut également apparaître sur des appareils d'autres constructeurs automobiles. Il est nécessaire d'en tenir compte avant tout remplacement de lecteur CD.