



BMW E39 jusqu'au 02/1996

Dysfonctionnement du tableau de bord de façon intermittente.

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, si le tableau de bord tombe en panne de manière sporadique, cela peut être dû à une mauvaise prise de masse.

Pour remédier à ce problème, contrôler l'alimentation électrique et la prise de masse. Des défauts sont apparus sur la prise de masse du tableau de bord, située sur le plancher, à l'avant, côté passager.

