



CHRYSLER Voyager **Tous modèles à essence** **de 1996 au 08/1999**

Dysfonctionnement du régulateur de vitesse

Problème:

Le régulateur de vitesse ne maintient pas la vitesse réglée dans les montées.

Cause:

Un défaut du système de dépression peut être en cause. Ce défaut fait baisser la vitesse d'environ 10 km/h.

Résolution du problème:

Diagnostiquer le défaut en contrôlant le réservoir à dépression. Pour cela, procéder comme suit:

- Débrancher les deux pôles de la batterie avant de la déposer. Attention: Code radio éventuellement nécessaire.
- Retirer la conduite de dépression du système de régulation de vitesse.
- Appliquer une dépression de 680 mbar au réservoir à dépression à l'aide d'une pompe à dépression.
- La dépression ne doit pas diminuer de plus de 68 mbar en 5 minutes.
- Si la dépression continue à diminuer, le réservoir à dépression est défectueux et il doit être remplacé par un nouveau réservoir modifié.