



CITROËN **XM (Y4)**

Les feux stop ne fonctionnent pas / Contacteur de feux stop défectueux

Problème :

Sur les véhicules sans ABS, un contacteur de feux stop défectueux provoque le dysfonctionnement des feux stop. Le contacteur de feux stop (voir figure) est monté sur la pédale de frein dans un boîtier en plastique. La partie supérieure du boîtier (sur le logement du caoutchouc de la pédale) est fixée par ressorts et active le contacteur par une petite goupille en plastique.

Cause :

Comme le contacteur commande tout le courant des feux stop, il se peut que la goupille en plastique fonde suite à une surcharge (en particulier sur les véhicules tractant une remorque). Conséquence, la goupille se raccourcit et la fonction de commande n'est plus garantie.

Résolution du problème :

Remplacer le contacteur.

