



DAEWOO **Matiz (KLYA)** **De 1998 à 2000**

Le moteur accélère mal / Le moteur cale

Problème :

Le moteur accélère mal / cale.

Cause :

Un câble d'allumage haute tension mal posé peut être en cause.

Dans le cadre d'un contrôle, il peut arriver que le câble d'allumage haute tension soit monté de telle sorte qu'il entre en contact avec la poulie de renvoi du câble d'accélérateur. La fonction du câble d'accélérateur peut ainsi être altérée et le câble haute tension endommagé.

Résolution du problème :

Vérifier l'absence d'endommagements sur le câble d'allumage et remplacer celui-ci le cas échéant. Poser et fixer le câble de manière à exclure tout contact avec la poulie de renvoi du câble d'accélérateur.