



## **DAEWOO Nubira (J190) De 1999 à 2001**

### **Risque de court-circuit sur le câble de batterie**

#### **Problème :**

Sur ces véhicules, le faisceau de câbles de batterie peut frotter sur le collier de durite du radiateur et causer un court-circuit.

#### **Résolution du problème :**

Contrôler le faisceau de câbles pour détecter les points de frottement et remplacer éventuellement l'isolant. Le faisceau de câbles doit être posé et fixé de telle manière qu'un contact avec le collier de durite du radiateur ne soit pas possible. Le collier de serrage doit être éventuellement tourné.