



FIAT

Ducato 3

Type 250

Années modèle : 2006 – 2011

Tous les modèles avec porte coulissante

Dysfonctionnement de la condamnation centralisée

Si un dysfonctionnement de la condamnation centralisée de ces véhicules fait l'objet d'une réclamation, ceci peut être dû à un positionnement erroné ou à un coincement de la tige de butée dans la plaque de contact de la porte coulissante du montant arrière.

(voir illustration)

Dans ce cas, nous recommandons d'appliquer la procédure suivante :

1. Démontez la plaque de contact de la porte coulissante.
2. Contrôlez la goupille de contact de reconnaissance de la condamnation de la porte coulissante et, si nécessaire, faites en sorte qu'elle retrouve sa mobilité. La tige de butée doit se mouvoir librement après plusieurs activations et sortir complètement de la plaque.
3. Montez la plaque de contact de la porte coulissante.
4. Contrôlez ensuite le contre-contact situé dans la porte coulissante et vérifiez que les systèmes électrique et mécanique fonctionnent correctement. Le cas échéant, nettoyez les surfaces de contact.
5. Fermez la porte coulissante et contrôlez le fonctionnement du verrouillage central.

Remarque :





Les défauts cités ci-dessus peuvent être source d'autres réclamations.

- Feu plafonnier allumé en permanence.
- Éclairage du feu d'avertissement d'ouverture de la porte sur le tableau de bord.