



## **FIAT Stilo** **Moteur essence**

### **Bruits provoqués par l'électrovanne de purge canister, liée au filtre à**

#### **charbon actif**

##### **Problème :**

Des bruits proviennent de l'arrière droit lors d'une conduite sur route endommagée.

##### **Cause :**

Cela peut provenir d'une bille métallique qui se trouve à l'intérieur de l'électrovanne de purge canister.

##### **Résolution du problème :**

Remplacer le filtre à charbon actif ainsi que l'électrovanne de purge canister. Si le remplacement a déjà été effectué, celui-ci est signalé par une petite tâche de peinture de couleur blanche sur la tête de vis de fixation inférieure du clapet du réservoir à essence.

Le filtre à charbon actif (Point c) se trouve à l'arrière droit, dans le passage de roue. Pour la dépose, les flexibles (Points a) et les écrous de fixation (Points b) doivent être retirés.

