



## **FORD Ka** **du 08/1996 au 01/2000**

### **Panne de la condamnation centralisée**

#### **Problème :**

Panne ou dysfonctionnement de la condamnation centralisée.

#### **Cause :**

Une infiltration d'eau peut être en cause. Une entrée d'eau au niveau du rétroviseur extérieur gauche endommage le faisceau de porte.

#### **Résolution du problème :**

Remplacer le faisceau de porte et empêcher les infiltrations d'eau. Pour cela, procéder comme suit :

- Déposer la garniture et la feuille d'étanchéité de la porte gauche.
- Débrancher tous les connecteurs situés dans la porte (moteur de la condamnation centralisée, haut-parleurs, lève-vitres électriques) et retirer les câbles des clips.
- Débrancher le connecteur principal implanté sur le montant avant.
- Enlever l'ancien faisceau et monter le nouveau.
- Remonter les composants dans l'ordre inverse.

Pour empêcher les infiltrations d'eau :

- Démonter le rétroviseur extérieur gauche et le joint extérieur de la fenêtre gauche.
- Obturer l'ouverture rectangulaire derrière le rétroviseur à l'aide d'une bande adhésive résistante à l'eau (environ 3 cm x 5 cm).
- Remplacer le joint extérieur de la fenêtre par un nouveau joint modifié. Remonter le rétroviseur extérieur.

