



## **FORD Scorpio depuis 1995 avec moteur à essence**

### **Le témoin de liquide de refroidissement reste allumé en permanence.**

#### **Problème :**

Le témoin de liquide de refroidissement reste allumé en permanence.

#### **Cause :**

Un flotteur défectueux dans le vase d'expansion peut être en cause.

#### **Résolution du problème :**

Diagnostiquer le défaut comme suit :

- S'assurer que le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion est correct.
- Débrancher le connecteur du contacteur de niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.
- Mettre le contact et shunter les deux contacts dans le connecteur du contacteur de niveau du liquide de refroidissement.
- Si le témoin s'éteint, le flotteur dans le vase d'expansion est défectueux. Il faut alors remplacer le vase d'expansion
- Remettre le contacteur de niveau dans le nouveau vase d'expansion.