



FORD Windstar de 1995 à 1998

Panne de la condamnation centralisée, humidité dans le compartiment de chargement

Problème :

Panne de la condamnation centralisée et présence d'humidité dans le coffre à bagage.

Cause :

Un manque d'étanchéité au niveau des passages de câbles vers le hayon et les barres de toit peut être en cause. L'eau s'infiltré et s'accumule dans le contacteur de la condamnation centralisée du hayon et provoque le dysfonctionnement et/ou la panne de la condamnation centralisée.

Résolution du problème :

Afin de localiser l'endroit non étanche, démonter le garnissage latéral arrière gauche et pulvériser de l'eau sur la zone arrière gauche du toit. L'eau peut s'infiltrer par différents endroits (voir figure) : 1. Manchon en caoutchouc du faisceau de câbles vers le hayon, 2. Charnière gauche du hayon, 3. Vis arrière de la barre de toit gauche, 4. Joint entre le bord du pavillon et le montant du hayon.

Dès que l'endroit non étanche est localisé, appliquer un produit d'étanchéité approprié.

Sécher le connecteur et le contacteur de condamnation centralisée dans le hayon et contrôler la présence de corrosion. Les nettoyer ou les remplacer si besoin.

