



## ***FIAT Idea De châssis 122376 à 129997 LANCIA Musa De châssis 1050002-1057835 Tous les véhicules à régulation manuelle de température***

### **Allumage sporadique des feux de détresse**

Si le client signale le défaut mentionné ci-dessus, le commutateur des feux de détresse peut être en cause. Un défaut interne du commutateur active les feux de détresse sans que ceux-ci ne soient actionnés. Dans ce cas, remplacer le commutateur des feux de détresse.

Exécuter les démarches suivantes.

1. Retirer le contacteur tournant (3) du module de commande (4b) vers l'avant.
2. Abaisser l'attache (4a) et retirer le module de commande (4b) du support (2).
3. Débrancher la connexion (5) du module de commande.
4. Démonter et remplacer le commutateur des feux de détresse (6).
5. Remonter toutes les pièces déposées dans l'ordre inverse.
6. Tester le bon fonctionnement du système.

