



Mercedes

Type : classe C (203)

N° de châssis XXX XA jusqu'au 053800


XXX XF jusqu'au 029782

XXX XR jusqu'au 003328

Données inexactes sur la feuille-document des fusibles

Pour les véhicules cités ci-dessus, la feuille-document dans la boîte à fusibles du côté conducteur peut contenir des données inexactes. La feuille-document blanche contenant le plan d'occupation des fusibles décrit un nombre d'ampérage de 20 A pour les n°3 et n°16. La donnée correcte serait 7,5 A. Les fusibles sont logés correctement (7,5 A) dans la boîte à fusibles. Ils ne doivent donc pas être remplacés.

L'information doit être respectée en particulier lors de la recherche d'une erreur et dans le cadre des travaux de réparation: L'ancien plan d'occupation devrait être modifié et la feuille-document remplacée. La feuille-document modifiée, qui peut être remise par l'intermédiaire du concessionnaire agréé, est verte (voir l'illustration).



Info

