



## **MERCEDES-BENZ Classe C (W202) avec moteur 220 CDI (611.960)**

**Le moteur cale alors que le véhicule est en train de rouler.**

**Problème :**

Le moteur cale après un parcours d'environ 70 km.

**Cause :**

Un boîtier de filtre à carburant non étanche peut être en cause. Le manque d'étanchéité du boîtier est si faible que le carburant ne fuit pas, mais qu'il n'arrive que de l'air dans le système. Le code défaut P1187 "surveillance pression rail" peut par ailleurs être enregistré.

**Résolution du problème :**

Remplacer le boîtier du filtre à carburant par un modèle modifié.