



MERCEDES BENZ Classe M (W163) type 163.136/154/172 .A de 057949 à 085961

Le moteur ne démarre pas.

Problème :

Le moteur ne démarre pas.


Cause :

Une bobine de transpondeur défectueuse peut être en cause. Ce type de panne apparaît surtout à basses températures et peut provoquer l'enregistrement des codes défaut P1570 et B1703.

Résolution du problème :

Contrôler la date de la bobine du transpondeur. Si la date est antérieure à la semaine 49/1998, remplacer la bobine. Pour ce faire, procéder comme suit :

- Déclipser le cache (2) à proximité de la colonne de direction, côté droit.
- Retirer les vis de l'habillage du volant (1).
- Déposer les éléments d'habillage du volant (3 u. 4).
- Dégager le calculateur (8) du support de contacteur d'allumage (6).
- Desserrer la fiche de connexion (7).
Retirer la bobine du transpondeur (9) du logement du contacteur d'allumage à l'aide d'un outil adapté (5).
- Déposer le calculateur avec la bobine du transpondeur. Monter une nouvelle bobine avec le calculateur
- Reposer les pièces dans le sens contraire à la dépose.
- Effacer les codes défaut.
- Vérifier le fonctionnement du système.



Info Véhicule

