



MERCEDES BENZ Vito (type 638)

Le feu stop ne fonctionne pas

Problème :


Dysfonctionnement des feux de stop

Cause :

Un mauvais réglage du contacteur de feu stop peut être en cause.

Résolution du problème :

- Démontez le cache sous le volant (zone des pieds).
- Appuyez sur la pédale de freins.
- Tirez au maximum la tige d'actionnement du contacteur de feu stop.
- La course de la tige d'actionnement se règle alors automatiquement.
- Contrôlez le fonctionnement
- Remplacez le cache.



- 1 Tige d'actionnement
- 2 Pédale de frein
- 3 Fixation du contacteur de feu stop
- 4 Contacteur de feu stop