



MERCEDES-BENZ

Classe A (W168.031, 168.033, 168.131, 168.133)

Vaneo (W414.700)

Remplacement du démarreur

Pour le remplacement du démarreur sur ces modèles, des difficultés peuvent survenir lors de la commande de la pièce de rechange. Dans ces véhicules, il existe deux types de démarreurs différents qui ne sont pas interchangeables. Les différences résident dans la commande du démarreur. Celle-ci se fait, dans l'un des modèles, par le calculateur moteur, dans l'autre au moyen d'un relais de démarrage. Si la commande se fait par le calculateur, une électronique supplémentaire est intégrée dans le démarreur. Il n'y a aucune différence en ce qui concerne la forme et/ou la mise en place du démarreur.

Pour éviter un surcroît de travail en montant un mauvais démarreur, il faut bien respecter, pour chaque cas, le code de la gestion moteur lors de la commande de la pièce de rechange. S'il s'agit du code 049 (gestion moteur MSM 2), c'est un démarreur avec électronique supplémentaire.

Le code de la gestion moteur est imprimé sur l'étiquette des données véhicule (les codes sont donnés en suite de chiffres). L'étiquette des données véhicule se trouve au dos du manuel d'entretien.