



MERCEDES BENZ **Classe E W210** **avec moteur 602.982 (290 Turbodiesel)** **antérieur à 03/1997**

Défaillance de l'alternateur

Problème:

L'alternateur est défaillant.

Cause:

Un thermocontact de liquide de refroidissement défectueux peut être en cause. Un court-circuit à la masse sur le câble de la borne 61 peut être à l'origine du problème ci-dessus. Le défaut n'apparaît dans la plupart des cas que pendant la phase d'échauffement ou lorsque le moteur est chaud.

Résolution du problème:

Procéder au diagnostic du défaut en contrôlant l'absence de court-circuit à la masse sur le câble de la borne 61.
Puis remplacer l'alternateur et le thermocontact de liquide de refroidissement.