



MERCEDES BENZ

Classe C (W 203)

Dysfonctionnement de la condamnation centralisée sur les portes avant

Problème :

Dysfonctionnement de la condamnation centralisée d'une des portes AV.

Cause :

La pression exercée par la garniture de porte sur la tringlerie de la goupille de sécurité peut être en cause. Dans ce cas, le soufflet caoutchouc qui assure l'étanchéité entre la tringlerie et la serrure s'est retourné.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Déposer la garniture de la porte concernée.
- Enlever avec précaution l'isolant dans la zone de la serrure.
- Tirer doucement vers le haut le soufflet caoutchouc retourné à l'aide d'une pince pointue.
- Contrôler le fonctionnement de la condamnation centralisée.
- Recoller l'isolant.
- Remonter la garniture de porte.
- Contrôler à nouveau le fonctionnement de la condamnation centralisée.