



MERCEDES

W210

Type 210.###(à part 210.072)#A jusqu'à 133401

Type 210.### #J jusqu'à 021795

**avec moteur : 104,111,112,113,119,/602,604,605,606,
611,612,613,**

Démarrateur défectueux, corrodé / dégâts causés par l'eau

Réclamation :

Les véhicules nommés ci-dessus ont des défaillances –
démarrateur défectueux -

Cause :

Comme source possible du motif d'erreur, la corrosion dans le
système électrique du démarreur doit être analysée. Cela peut
être causé par des écoulements d'eau « dévoyés ».

Solution :

- Démonter le démarreur, le monter et le remplacer.
- !!! Vérifier l'écoulement d'eau depuis le collecteur d'eau
pour tous les dégâts au démarreur. [Éventuellement
mettre en place un écoulement différent
(2108320125)].