



## **MERCEDES BENZ** **Classe E (W210)** **Tous modèles**

### **Allumage du témoin signalant une insuffisance d'eau dans le système de lave-glace.**

#### **Problème :**

Le témoin du système de lave-glace signale un manque d'eau dans le réservoir de lave-glace bien qu'il y ait suffisamment d'eau.

#### **Cause :**

De l'eau peut pénétrer dans le contacteur et l'endommager suite à des fissures dans le réservoir.

#### **Résolution du problème :**

Vérifier le contacteur et le remplacer le cas échéant.



Contacteur de niveau d'eau