



OPEL

Agila

Corsa C

2004 -2005

avec moteur Z10XEP, Z12XEP,

Z14XEP

A-coups moteur, code défaut dans mémoire des défauts

Problème:

A-coups moteur et enregistrement du code défaut P1405 dans la mémoire des défauts du calculateur moteur.

Cause:

L'électrovalve de recyclage des gaz d'échappement peut être en cause. Dans ce cas, la vanne EGR est bloquée par des particules en provenance du catalyseur.

Résolution du problème:

Effectuer un test actionneur à l'aide d'un outil de diagnostic approprié afin de faire disparaître les particules qui se sont déposées. Puis faire tourner le moteur pendant un court moment à régime assez élevé. Effacer ensuite la mémoire des défauts.