



OPEL

Vectra-B, de 1999 à 2001

Omega-B, de 1999 à 2001

La condamnation centralisée de l'alarme antivol n'est pas activée.

Problème :

La condamnation centralisée de l'alarme antivol n'est pas activée.

Cause :

Un contacteur de portière défectueux ou corrodé sur la porte conducteur peut être en cause.

Résolution du problème :

Contrôler l'absence de corrosion et de dommage sur le contacteur de portière conducteur. Si aucun défaut n'est constaté, contrôler la continuité du contacteur de portière et le remplacer le cas échéant.

Si le contacteur de portière est OK, remplacer le cas échéant le calculateur de la condamnation centralisée / de l'alarme antivol. Dans ce cas, reprogrammer le nouveau calculateur et les clés.