



OPEL

Vectra B

de 1996 au 06/1997

Dysfonctionnement de l'autoradio

Problème :

Des dysfonctionnements peuvent survenir sur le système d'autoradio au niveau des touches de commande à distance. Ils se traduisent de la façon suivante :

- en cas d'actionnement de la touche "Recherche", le volume sonore augmente
- en cas d'actionnement de la touche "Augmenter le volume sonore", le volume diminue
- la touche de commutation "radio/cassette" ne fonctionne pas

Cause :

L'unité de commande à distance peut être en cause.

Résolution du problème :

En cas de dysfonctionnement, elle doit être remplacée.

Les unités de commande à distance fabriquées à partir du 03.06.1997 ou présentant un marquage de couleur bleue ou verte (le marquage se trouve sur le dessous) sont déjà modifiées et ne sont quasiment jamais à l'origine du défaut.