



PEUGEOT 206 **avec moteur à essence 1,4 l et 1,6 l ou** **avec moteur diesel 1,9 l et 2,0 l**

Fumée dans le combiné d'instruments, panne de composants électriques, courts-circuits

Cause :

Un câble de masse endommagé, soit celui reliant la batterie à la boîte de vitesses dans le compartiment moteur, peut être en cause suite à la rupture de la cosse se trouvant sur la boîte de vitesses.

Résolution du problème :

- Réparer le câble de masse et l'isoler de façon à éviter qu'il ne soit de nouveau endommagé
- Remplacer les composants tombés en panne ou ceux endommagés par des courts-circuits