



PEUGEOT 307 **tous les modèles avec moteur HDI**

Voyants et lampes témoins s'allument sans raison sur le tableau de bord, des codes défauts apparaissent dans la mémoire des défauts, des lampes grillent, les lampes du tableau de bord vacillent.

Problème:

Ces véhicules présentent les défauts ci-dessus mentionnés.

Cause:

Une trop haute tension de l'alternateur peut être en cause.

Résolution du problème:

Contrôler la tension de l'alternateur avec et sans charge, au ralenti ou durant la montée en régime. Remplacer l'alternateur si la tension est supérieure à celle spécifiée par le constructeur.

Contrôler ensuite l'ensemble du système d'éclairage et remplacer les lampes défectueuses. Lire la mémoire des défauts de tous les systèmes (moteur, ABS, etc.) et effacer les défauts relatifs à la surtension éventuellement enregistrés