



## **PEUGEOT 406 + 607** **Du 11/1999 au 09/2003** **Moteur : 2,0 Ltr. HDi + 2,2 Ltr. HDi** **Véhicules sans EOBD**

### **Problèmes au démarrage / Relais de préchauffage**

#### **Problème :**

Problèmes au démarrage. Parfois le moteur ne démarre plus du tout.

#### **Cause :**

Un relais de préchauffage défectueux (photo) peut en être la cause.

#### **Résolution de problème :**

Contrôler le relais et le remplacer si besoin. Référence de la pièce de rechange Hella : 4RV 008 188-381. Le constructeur PEUGEOT a informé tous les possesseurs de ce véhicule et leur a proposé un contrôle des véhicules dans le garage qui a conclu le contrat. Il faut partir du principe que des véhicules sont toutefois en circulation et n'ont pas été, pour diverses raisons, ni contrôlés, ni modifiés. Merci de prendre note de cette information.



Info Véhicule