



PEUGEOT 806

Tous modèles avec moteur diesel HDI

Le moteur n'a plus de puissance ou ne démarre pas

Cause :

Une dépression dans le réservoir de carburant peut être en cause. Par conséquent, le moteur n'est plus suffisamment alimenté en carburant.

Résolution du problème :

Installer un nouveau tuyau de ventilation (fig. 1) pour le réservoir de carburant. Ce tuyau est disponible dans le réseau des concessionnaires PEUGEOT.

Nota

Si le nouveau tuyau de ventilation est équipé d'un bouchon (fig. 2) à son extrémité, retirer le bouchon avant de relier le tuyau au raccord en T. Remettre le bouchon à un service de collecte et de traitement des déchets.




Fig. 1




Fig. 2