



RENAULT Mégane I avec moteur 1,6l (K7M) 1995-1999 et moteur 1,6l 16V (K4M) 1999-2003

Fonctionnement incorrect du moteur, valeurs de gaz d'échappement élevées

Problème :

Le moteur ne fonctionne pas correctement, les valeurs des gaz d'échappement sont élevées.

Cause :

Une mise à la masse défectueuse peut être en cause. Sur les deux types de moteur, il s'agit de la mise à la masse se trouvant sous le collecteur d'admission. Elle est également reliée au calculateur de gestion moteur.

Résolution du problème :

Détacher la mise à la masse et la nettoyer.

Si le calculateur de gestion moteur a enregistré des codes défaut, les effacer avec un outil de diagnostic approprié.