



RENAULT Mégane **Tous les modèles avec le nouveau** **poste de conduite**

Jauge de carburant défectueuse

Problème et cause :

Un pont défectueux peut être en cause. La jauge de carburant reste alors sur le zéro (nouveau poste de conduite, voir fig. 1).

Résolution du problème :

Shunter le connecteur R 34 (voir fig. 2) entre les bornes A8 □ A9.

Celui-ci se trouve dans la boîte à relais et à fusibles (côté conducteur, à l'avant, dans le compartiment moteur). Le schéma électrique indique les connexions exactes (voir fig. 3). Se procurer le pont auprès du constructeur.



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

06 mars 2007

3-3

