



ROVER 45 de 1999 à 2004

Ratés d'allumage du moteur

Problème :

Le moteur connaît des ratés d'allumage.

Cause :

Un mauvais guidage du faisceau de la bobine d'allumage peut être en cause. Hormis les ratés d'allumage, le défaut peut également se faire remarquer par une accélération retardée. Ce problème apparaît spécialement en cas d'enfoncement prononcé de la pédale d'accélérateur (démarrage, dépassement, etc.). La figure 1 montre le faisceau coincé sous le capot moteur, comme cela peut se passer en cas de montage non conforme du capot.

Résolution du problème :

Dévisser le capot et poser le faisceau dans le clip de maintien de manière à ce qu'il ne dépasse pas du bord du couvre-culasse (voir figure 2).

