



SAAB 9_5

Véhicules de n° de châssis : W3087635 à X3005081

Mauvais contact au point de masse G30.

Problème :


En cas de dysfonctionnement des systèmes suivants : fonction éclairage côté gauche, essuie-projecteur gauche, relais de projecteur, sirène d'alarme, pompe à dépression, capteur de pression, moteur et relais ventilateur de refroidissement, pompe de lave-vitre et capteur de niveau.

Cause :

Un mauvais contact au point de masse G30 peut être en cause. Ce point de masse se trouve dans le compartiment moteur devant le passage de roue gauche.

Résolution du problème :

Pour éliminer le défaut, il faut contrôler la mise à la masse. L'éventuelle corrosion doit être éliminée et un contact parfait doit être établi.



Point de masse G 30