



SAAB 9-5 **Jusqu'au numéro de châssis** **W3087635 ou X3005081**

Prise de masse défectueuse

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, si une défaillance ou une panne du projecteur gauche, du relais des projecteurs, des lave-projecteurs, du klaxon, du ventilateur de refroidissement ou de son relais, de la pompe du lave-glace et du capteur de niveau, ce peut être dû à un défaut sur la prise de masse.

Cette prise de masse (G 30) est située dans le compartiment moteur, à l'avant du passage de roue gauche.

Il est possible que l'isolant de la prise ait été serti avec le connecteur. Pour réparer ce défaut, dévisser la prise de masse et enlever l'isolant qui se trouve coincé.